



Erstellt:	22.01.2014	10:43
Letzter Ausdruck:	22.01.2014	11:26

Denke immer daran!!!!

Putzschäden haben nicht mit einem gekehrten Hof zu tun.

Aber:

Putzschäden entstehen hauptsächlich dann, wenn der Putz stetig mit so viel Wasser konfrontiert wird, dass er dieses Wasser nicht mehr rücktrocknen kann.

Ergebnis:

Daher hat mein ungekehrter Hof nichts mit Putzschäden zu tun. Lediglich mit unbequemem liegen.

Begriff-Erklärung:**Begriff 1:**

Schäden an Putzen, die entstehen, wenn die 2. Entwässerungsebene des Fensteranschlusses in der Brüstung hinter den noch nicht vorhandenen Putz geführt wird.

**Der Autor:**

Grundlegend aus der DIN 18 155 für Tischler und Fensterbauarbeiten sowie in der Verlängerung mit dem Leitfaden für den Fenstereinbau ist es, dass der Fenstereinbauer im Brüstungsbereich des Fensters immer eine wannenförmige Abdichtung im Außenbereich gegen stehendes Wasser ausbilden muss.

Diese wannenförmige Ausbildung, muss dann über die Putzfläche geführt werden.

Bild Links zeigt jetzt auf, wie der Schaden entstehen ist. Die Brüstungsmembrane wird hinter dem Putz aufgebracht. Dadurch wurde jetzt das gesamte anfallende Wasser hinter dem Putz eingeführt und der Putz versagte.

Das Problem:

Das Gesamtproblem dabei stellt letztendlich immer die Tatsache dar, dass wenn der Fenstereinbauer, diese wannenförmige Abdichtung einbringt und auch den Fensterbank, meist aus Alu einbringt, der Putz ja noch nicht aufgebracht wurde.

Jetzt diese Außenbänder vom Hersteller, wohl überputzt werden können. Allerdings dabei dann ja das anfallende Wasser, hinter den Putz geführt werden würde.

Was dann bedeuten würde, dass der Putz mit der 2. Entwässerungsebene des Fensterbankes hinternässt wird und dabei dann der Fenstereinbauer an der Arbeit des Putzers einen Schaden produzieren würde.


Das Bild rechts zeigt auf, wie die Brüstungsabdichtung sauber auf eine vorher aufgetragene Putzschicht aufgebracht wurde. Der Putz wird dann anschließend sicher von unten bis an die Putzschicht herangeführt.



Oh, „*Thierrysches Orakel*“ erklär mir den Begriff:

Putzschäden - Fensterbrüstung

Wir bedanken uns bei der Firma Georg Olbrich GmbH für die Begriffserklärung und die zur Verfügung Stellung der Bilder.
Georg Olbrich GmbH
Putz und Stuck
Römerkanal 74
53359 Rheinbach
Tel.: 0 22 26-1 34 43
info@Olbrich-Stukkateur.de
<http://www.georg-olbrich.de/2.0.html>



GEORG
OLBRICH
G M B H

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de
Materialsammlung aus dem [BauFachForum](http://www.BauFachForum.de).
Quellen Siehe Baulexikon.

Mehr über die Allwetterfolie ME110 von Tremco illbruck:
http://www.baufachforum.de/data/files/40.1.7.4.10_ME110_Allwetterfolie.pdf