

D

Baulexikon

Begriffe aus dem Bauwesen:
Doratomyces species

www.BauFachForum.de

Wilfried Berger
Mehr zu diesem Thema
unter:
Probleme im Bauwesen
[Link: Zum richtigen Bauen.](#)



Erstellt:	14.03.2014	11:51
Letzter Ausdruck:	14.03.2014	15:09

Denke immer daran!!!!

Wenn Ihr mit dem Flugzeug fliegen müsst, solltet Ihr nicht wie ich in einer Tasche reisen, sondern immer mit einer Tasche.

Aber:

Der Doratomyces ist ein reiner Pilz. Also kein Schimmelpilz, sodass ihr bei einer Suche nach der Schadensstelle immer auch versteckte Hohlräume absuchen müsst.

Ergebnis:

Für ein kleines Hundele wie mich ist Fliegen nicht die idealste Reiseart.

Begriff-Erklärung:

Begriff 1:

Aus der Gattung der imperfekten Pilzen eine Gattung, die sich aus verfaultem Holz ernährt.



Der Autor:

Aus der Gattung der >Pilze imperfecti< eng mit den >Scopulariopsis< zu sehen sind. Also, >nicht perfekte Pilze< die Grundlage des Befalls bilden.

Meist finden wir diese Gattung dort, wo wir es mit Totholz, Verrottung von Pflanzen oder Boden zu tun haben. Aber auch mit Kot in Verbindung gesetzt werden kann.

Auffinden können wir diesen Pilz auch im rot der Karotten, Hafer oder Mais.

Er ist ein ausgesprochener Pilz und ist nicht in die Gattung Schimmelpilze einzugliedern.

Ein Pilz, der sich aus verrottetem Holz ernährt. Das Bild links zeigt ein Blätterzänling, der sich mit Nahrungssonden aus einem Fensterrahmen ernährt, der von innen heraus bereits verfault ist.

Bei einer Sporenmessung haben wir es hier nicht mit Sporen zu tun, die aus Schimmelpilzen gebildet werden, sondern aus reinen Fruchtkörpern wie beispielsweise beim Verrotten von Holz. Hier sind wir jetzt bei einer Ursachensuche dabei angekommen, dass wir nach verrottetem Holz suchen müssen. Beispielsweise in Falzen von Fenstern oder in Zwischenräumen wie beispielsweise Holzbalkendecken. Das Bild rechts zeigt eine solche Konstruktion auf, bei der sich gerne Blätterzänlinge bilden. Auch neue Konstruktionen, bei denen Wasser eingelaufen ist und nur Teilverrottungen gebildet werden, sind dabei vom Befall bevorzugt.



Wir bedanken uns beim Baumeister und Ing. Thomas Edinger für die Begriffserklärung und die zur Verfügung Stellung der Bilder.

Baumeister Ing. Allg. beeidigt und gerichtl. zert. Sachverständiger für Hochbau und Immobilienbewertung: Thomas Edinger Oberladtstraße 2a 4040 Linz www.svbau.at Thomas.edinger@der-sachverstd.at

SV Bmst. Ing. Thomas Edinger
Tel: +43 (0)664 / 6181 555
Email: t.edinger@der-sachverstand.at



Doratomyces species

Oh, „*Thierrysches Orakel*“ erklär mir den Begriff:



Mehr über Abwasser:

http://www.baufachforum.de/data/unit_files/93/Abwasser.pdf

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de
Materialsammlung aus dem **BauFachForum**.
Quellen Siehe Baulexikon.

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de