

A

Baulexikon

Begriffe aus dem Innenausbau:
Alternaria species

www.BauFachForum.de

Wilfried Berger
Mehr zu diesem Thema
unter:

Probleme im Innenausbau
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=3&det_id=388_1



Erstellt:	09.03.2014	15:06
Letzter Ausdruck:	09.03.2014	15:38

Denke immer daran!!!!

Dass auf meiner Decke kein Pilz und Schimmel zu finden ist.

Aber:

Wenn Ihr es mit imperfekten Pilzen zu tun habt, können diese sich im Allgemeinen nicht selber fortpflanzen und benötigen dazu Hilfe durch andere Pilze oder andere Hilfsmitteln. Eine Fruchtfolge kann dabei nicht abgeleitet werden.

Ergebnis:

Für meine Zwecke ist meine Decke viel zu frisch gewaschen.

Begriff-Erklärung:

Begriff 1:

Begriff eines Pilz- und Schimmelbefalls der Gattung Schwärzepilzen.



Der Autor:

Eine Gattung der Schimmelpilze, die weltweit verbreitet ist. Einstufen in die Gattung >Altermeria< die zu den >Schwärzepilzen< zählen. Dabei kennen wir ca. 40 Arten. Die Gattung zählt auch zu den sogenannten >Fungi imperfecti<. Also es sich um imperfekte Pilze handelt, die nicht perfekt sind. Und es sich nicht um Schimmelpilze handelt wie oftmals fälschlich verwechselt wird. Bevorzugtes Vorkommen auf abgestorbenen Pflanzen und bei verrottetem Holz.


Grundlegend finden wir ihn auf abgestorbenen Pflanzen. Aber, auch unter der Erde und ist letztendlich reinen Pflanzenkrankheit zuzuweisen. Beispielsweise erkannt an Kartoffeln, (Dürrfleckkrankheit). Auf Knollen ist damit dann die >Sprühfleckkrankheit< und die >Hartfäule< zu erkennen. Beispielsweise auch als >Blattflecken< an Sonnenblumen zu beobachten.

Gleichfalls finden wir ihn an Pflanzen als Krankheit von Raps (Rapschwärze), an Getreide als >Schwächeparasiten<. Das Bild zeigt die vorwiegenden Befallprodukte, das Getreide.



Oh, „Thierrysches Orakel“ erklär mir den Begriff:

Alternaria species



Wir bedanken uns bei der Firma Weingartner Bauelemente für die Begriffserklärung und die zur Verfügung Stellung der Bilder.

Weingartner GmbH & Co. KG
Bauelemente
Dieselstraße 14
85084 Reichertshofen

Mail: info@metallbau.weingartner.de
Home: www.metallbau--weingartner.de

METALLBAU GMBH & CO. KG
WEINGARTNER

Mehr über Mikroorganismen:

http://www.baufachforum.de/data/unit_files/486/Mikroorganismen.pdf

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de
Materialsammlung aus dem BauFachForum.
Quellen Siehe Baulexikon.

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de